

Umfangreiche Trockenbauarbeiten im Dachgeschoß

Auf bereits mit Profilbretter beplankter Unterkonstruktion wurden Gipskartonbauplatten verschraubt und ansatzfrei verspachtelt.



Auch die Anstreicharbeiten wurden ausgeführt.



Nach Kundenwunsch und vorausgegangener Statik sollten Balken entfernt werden um durch nach oben offene Räumlichkeiten Raum zu schaffen und durch indirekte Beleuchtung zu vertiefen. Demzufolge war eine rundum-Verkarstung notwendig .

Vorher



Nachher



